

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125  
Posted by [Bremer83](#) on Fri, 11 Dec 2020 21:35:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Erstmal vielen Dank an Karl,  
das hat mir schon sehr geholfen, nun ist es mir  
möglich mit einem Multimeter schon ein paar Details im Schaltplan nachzuvollziehen.  
Ich denke das Problem wird einer der Kondensatoren sein.  
Ich werd beim Tausch auch systematisch vorgehen, nur wollte ich ungern jedes Bauteil einzeln  
zu bestellen.  
Wenn ich das richtig zuordne ist der rote Elko c56  
Und der. Grüne C56?

Wenn hier jemand in meiner Nähe ist (Bremen) wäre ich für Unterstützung auch sehr  
dankbar.

LG