

---

Subject: Aw: 3fach Poti instandsetzen

Posted by [Abraxas](#) on Sun, 13 Dec 2020 19:12:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, genau so etwas schwebt mir auch vor. Irgendwie den Schleifer so manipulieren, dass er auf den intakten Bereich der Kohlebahn drückt. Falls es dann ein Gleichlaufproblem gibt, wird sich auch das lösen lassen.

Grüße

Jochen

---