
Subject: Ersatzteile für Videorecorder gesucht
Posted by [weserbergland](#) on Wed, 24 Mar 2021 17:06:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

für einen SABA VR2000 VHS-Videorecorder, suche ich Ersatzteile für eine Restaurierung.
Insbesondere Verschleißteile, wie Bremsband, Zwischenrad, Rutschkupplung, Andruckrolle, Gummiringe usw.

Es ist die 1. Generation der JVC-Geräte, welche von verschiedenen Herstellern, hier SABA, in Deutschland Ende der 70er Jahre vertrieben wurden.

Folgende Geräte sind in Sachen Laufwerk baugleich:

SABA VR6000, JVC HR3300, JVC HR 3330, Akai VS9300, Telefunken VR400, Nordmende V200

Ein neuer Riemensatz ist bereits vorhanden.

Vielen Dank für's Nachschauen

Viele Grüße aus dem Weserbergland

Marco Eckner