

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [Oldtimer](#) on Tue, 30 Mar 2021 05:35:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Lutz,

Du hast völlig recht, man kann natürlich die Abstimmung an L401 nicht mit einem normalen Schraubendreher vornehmen.

Ich habe mein altes Abgleichbesteck wieder gefunden und damit die Abstimmung gut hinbekommen.

Das Bild sieht schon sehr gut aus, müsste nur noch fein abgestimmt werden.

Dazu habe ich mir früher ein altes Testbild auf den Bildschirm gelegt, damit ging es bei meinen Kurfürsten immer recht gut.

Es ist schwierig, ein 16:9 Bild auf dem 4:3 Bildschirm einzustellen.

Aber das bekomme ich wieder hin denke ich.

Ich habe mich wirklich sehr gefreut, daß ich Dank Deiner Hilfe gezielt an den Fehlerbereich herangehen konnte und nun soweit wieder eine funktionierende Kombination habe!

Da ich diese Geräte wie erwähnt früher auch schon hatte, musste ich mir wieder welche anschaffen, ich mag diese Kurfürsten einfach sehr.

Nun habe ich wieder vier Stück, die ich soweit wie mir möglich reparieren konnte.

Bei einem weiteren F171 ist im Radio und auch Fernsehbetrieb absolut kein Ton zu vernehmen.

Hier ist meine Vermutung, daß der Ausgangsübertrager defekt sein könnte.

Der Empfang als solches ist wie es die Abstimmanzeigen zeigen anscheinend vorhanden.

Leider bleibt der Bildschirm jedoch nur weiss, da ist also noch ein grober Fehler zu korrigieren.

Das wäre dann auch schon meine nächste Frage, wo müsste ich ansetzen?

Ich hoffe, es ist nicht unverschämt, schon gleich neue Fragen zu stellen?

Jedenfalls möchte ich mich an dieser Stelle herzlich für die schnelle und zielbringende Hilfe bedanken!!!

Gruß Jürgen