

---

Subject: Aw: Ve 301 Freischwinger

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 29 Jan 2022 09:58:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

der Umbau sieht ja durchaus fachmännisch aus, die Ersatz-Kondensatoren dürften sich unter der HP-Platte mit den Lötösenleisten befinden. Interessant wäre noch ein Foto von der Oberseite, da fehlt wohl der Original-Netztrafo.

Heute wird man mit so einem Gerät hauptsächlich die Störungen aller möglichen elektronischen Geräte empfangen, es gibt ja auch keine deutschen MW-Sender mehr. Die praktische Nutzung so eines Gerätes durch einen Laien wird eher fehlschlagen, sinnvoller wäre ein Gerät aus den 50er/60er Jahren mit UKW.

M.f.G.

---