
Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [Radio-aktiv](#) on Mon, 19 Jun 2023 13:37:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

lassen sich die Stifte so locker einstecken?

Das aufbiegen ist eine heikle Angelegenheit. In meinem Funke W19 sind die Röhrenfassungen ausgeleiert und haben öfter mal einen Wackelkontakt. Das Kontaktfeld macht mir keine Probleme. Solange die Stifte einigermaßen fest gehen beim einschieben denke ich ist auch Korrosion kein Thema. Ich denke dass es Messing beim Funke ist. Wie das beim Neuberger ist weiss ich nicht.

Der Test mit der EL34 gibt Ansatzpunkte zum Fehler suchen. Durch wackeln an den verschiedensten Stellen müsste man den Fehler schon finden.

Bei der ECC88 muss es ein anderer Fehler sein. Die beiden Fehlerbilder passen irgendwie nicht zusammen.

Grüße
Karl
