
Subject: Aw: Racal Dana Frequenzzähler 1998
Posted by [wellenkin](#) on Mon, 04 Mar 2013 16:32:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo und guten Tag,

leider besitze ich das Gerät nicht, aber ein par Gedanken darüber.
Externes Frequenznormal kommt logischerweise an einen vorhandenen Eingang den es hat.

Bitte diesen mal auf Masse legen und probieren ob das dann immernoch vorkommt.
Wenn es eine automatische Umschaltung auf ext. hat ist diese wohl der Urheber des Übels,
offene Eingänge sind immer so eine Sache.
Falls es manuell umschaltet den Schalter mal untersuchen, etw. Kontaktspray o.ä.

IG Martin
