
Subject: Aw: Technische Frage zum Röhrenkofferradio Schaub Amigo 56U /
LorenzWeekend 56U, Typ 9002

Posted by [TR](#) on Fri, 15 Mar 2013 21:33:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die umfangreiche und bebilderte Information!

Im vorliegenden Gerät ist der Gewindezapfen in der Rückwand noch vorhanden. Es fehlt die Kunststoffhaube. Diese muß ich nachbauen.

Mit Gruss, M.E.
