

---

Subject: Aw: AEG Geatrix ... ?

Posted by [MIRAG](#) on Thu, 04 Apr 2013 18:45:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Danke, für die Info mit der Thermosicherung. Ich schätze, dass diese der Grund ist, warum damals das Radio keinen Mucks gemacht hat. Die Bimetallfeder muss gegen den Kontakt drücken, damit der Stromkreis geschlossen ist? In meinem Modell ist sie nämlich geöffnet.

Mit Grüßen.

---