

---

Subject: Aw: AEG Geatrix ... ?

Posted by [Miro](#) on Sun, 07 Apr 2013 19:32:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Mark,

der erste Schritt mit der Schmelzsicherung ist richtig und gut. Jetzt müssen Sie alle eingekringelten Kondensatoren auswechseln. Wichtig ist dabei, dass die Spannungsangaben und die aufgedruckte Kapazität beim neuen Bauteil identisch mit den "alten und defekten" sein soll. Ohne funktionierenden Lautsprecher kann das Radio aber nichts von sich geben. Das sollten Sie auch noch betrachten.

Grüße aus München

Michael Roggisch

---