
Subject: Aw: Blaupunkt Florida
Posted by [GFGF Archiv](#) on Sat, 18 May 2013 17:02:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es gibt mehrere Schaltbilder. In dem einen Schaltbild ist der Widerstand nicht existent, im anderen scheint er nach der Logik des Schaltbildes einen Wert von 50 Ohm zu besitzen. Beim einfachen Überbrücken dürfte eigentlich nichts passieren, da die restliche Beschaltung der EF 89 bei beiden SB gleich ist.

Gruss Ingo Pötschke
