

---

Subject: Aw: Buz- transistoren

Posted by [RVM-AP](#) on Tue, 28 May 2013 15:42:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Einfachste Prüfung mit einem Diodentester. (Wenn die Dinger ´nen Schuss haben, dann haben sie meist ´nen satten Kurzschluß)

---