Subject: Aw: Nur scheinbar unbekannt ...

Posted by audion on Mon, 27 Aug 2012 07:35:33 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Ich habe auch ein RK4 in meiner Sammlung. Eines mit "Normalausstattung" - Stereodecoder, Transistor-Endstufe - so wie das RCX1002.

Ich habe es noch nicht genauer dokumentiert, so dass ich noch keine Detailbilder habe.

Aber soviel weiß ich: neben der Gleichrichterröhre ist noch ein Loch für eine zweite

Röhrenfassung - unbenutzt. Das könnte doch damit

zusammenhängen, dass bei den älteren RK..-Versionen mit Röhrenendstufe die notwendige EZ81 anders beschaltet ist als die nun

ausreichende EZ80 in den Geräten mit Transistor-Enstufe, also 2 verschiedene Fassungen im "Standard"-Netzteil vorgesehen waren -

später bei den neueren Geräten ab RK4 (RCX1002) aber die Fassung für die EZ81 einfach weggelassen wurde.

In der Nf stehen die berüchtigten "Schneemänner" - sicher alle tot.

Ich habe auch noch eine Heli-Werbeschrift gefunden, aus der die Identität von RK4 und RCX1002 hervorgeht.

Wenn für weitere "Erforschungen" notwendig, würde ich mir das Gerät noch einmal vornehmen und Details untersuchen und fotografieren.

Mit HELI-Gruß Wolfgang

## File Attachments

- 1) RK4\_hinten\_innen1\_web.jpg, downloaded 3504 times
- 2) RK4\_RCX1002\_Firmenschrift\_web.jpg, downloaded 3650 times