
Subject: Aw: Strommessung Tesla BM-215
Posted by [adminHTS](#) on Fri, 31 Aug 2012 21:55:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Dirk,

Deine Rechnung stimmt auch nicht. Da fehlt einer der Shuntwiderstände. Es sind 6 Stück.

Und mit den gemessenen Werten lassen sich die Strommessbereiche nicht erzielen.

Gruß, Hans-Thomas
