

---

Subject: Aw: Siemens 20 oder 22GW ??  
Posted by [Getter](#) on Mon, 09 Sep 2013 22:19:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ocean-boy,  
Sieh doch nochmal mal hier :  
[http://www.rmrl.de/radios/40/40\\_41/telefunken/054\\_gwk/54\\_orw\\_e.htm](http://www.rmrl.de/radios/40/40_41/telefunken/054_gwk/54_orw_e.htm)  
Der Elko steht über dem Chassis auf einem kleinen Blech ! Also ist tatsächlich kein Loch  
im Chassis zu erwarten ! Somit ist diesbezüglich alles korrekt bei Dir...  
Grüße in die Nachbarschaft ! (Und an alle anderen gegebenenfalls interessierten Leser...)

---