
Subject: Aw: Siebkondensator TFK 346WL/348WL 2*4 μ F

Posted by [Miro](#) on Tue, 18 Feb 2014 21:43:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

wie Du vermutest, ist der Kondensatorblock etwas gequollen. Du erkennst aber am oberen Ende, dass der Verbindungssteg bzw. das Befestigungsband normal aussieht. Tiefe und Breite sind dann zu vertauschen. Unten wird es 2 mm kleiner sein. Bei meinem T 348 WL ist das noch alles Original.

Wünsche viel Erfolg beim rekonstruieren des Blocks.

Grüße aus München

Michael Roggisch
