
Subject: Aw: RL12P35AK

Posted by [Getter](#) on Fri, 25 Jul 2014 13:16:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier nun ein paar Bilder der RL12P35 - genau genommen steht dort sogar 'RL12P35AK5'.

Von vorn, rechts daneben eine normale RL12P35 von Telefunken :

Von hinten, rechts daneben wieder eine normale RL12P35 von Telefunken :

Auf der Rückseite der RL12P35AK5 befindet sich ein Ziffernstermpel, der sehr ungewöhnlich erscheint. Die letzten beiden Ziffern '05' sind anders gedruckt und wirken in die letzte '5' der Zifferngruppe '4105' eingeschoben, das aber nur dann, wenn man die Röhre in bestimmte Positionen dreht !

Ebenfalls wird aus der Ziffernfolge '4105' eine '4505' bei bestimmten Betrachtungswinkeln !

Die Ziffern sind recht blass, außerdem durch die geschilderten Eigenschaften nur sehr schwer erkennbar zu fotografieren.

Wem die mäßigen Bilder missfallen, der ist eingeladen, bessere zu machen...

Grüße aus HH !

P.S.

Aus gegebenem Anlass auch hier : Bitte auch diese Bilder ohne meine ausdrückliche schriftliche Zustimmung NICHT für andere Zwecke verwenden, als für die Betrachtung hier im Forum der GFGF ! Danke.

File Attachments

- 1) [RL12P35J.JPG](#), downloaded 965 times
 - 2) [RL12P35E.JPG](#), downloaded 860 times
 - 3) [RL12P35G.JPG](#), downloaded 895 times
 - 4) [RL12P35H.JPG](#), downloaded 868 times
 - 5) [RL12P35I.JPG](#), downloaded 893 times
 - 6) [RL12P35F.JPG](#), downloaded 896 times
-