
Subject: Aw: August Voss Radiobau Eislingen/Fils
Posted by [Anode](#) on Sun, 19 Oct 2014 19:49:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

UEL11 kann es nicht sein, diese würde einen Gitteranschluss auf der Oberseite der Röhre bedingen, der aber auf den Bildern nicht zu sehen ist. Was Herr Eckardt zur Rückkopplung sagt ist genau richtig, ein weiteres sehr ähnliches Gerät ist der Telefunken Filius, siehe z.B. hier.

Viele Grüße, Dirk

P.S.: Ich meinte natürlich Fassungen nicht Sockel in meinem Post oben. . Die Sockel sind an den Röhren.
