
Subject: Aw: August Voss Radiobau Eislingen/Fils
Posted by [Anonymous](#) on Mon, 20 Oct 2014 20:44:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo in die Runde,

was mich etwas wundert ist, dass sich noch Niemand gefragt hat, warumm der Kippschalter im Gerät unzugänglich "versteckt" liegt. Es ist für mich kaum vorstellbar, das irgend ein Hersteller das damals so gemacht haben soll - in Zeiten des Mangels. Gibt es noch andere Geräte, bei denen es so ein Kuriosum gibt? Kippschalter hinten am Gerät habe ich selber, z.B. bei Lorenz-Geräten - aber Innen ???

Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass das Gehäuse nicht original ist. Die Qualität der Ausführung spielt dabei überhaupt keine Rolle - damalige Handwerker beherrschten ihren Beruf.

Ich bin gespannt, was da noch herauskommt ...
