

---

Subject: Aw: Mende Weltklasse 1933

Posted by [Anode](#) on Tue, 25 Nov 2014 20:30:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es sollte doch auch möglich sein, zum Testen die Antenne über die abgeklemmte Rückkopplung einzuspeisen? Wenn die Spule defekt wäre dürfte nichts zu hören sein. Ich habe hier einen Schaub Baden 36 stehen, der technisch nicht soo sehr unterschiedlich ist. Dort hat die Rückkopplungsspule recht niederohmige Werte, aber deutlich unterschiedlich auf LW und MW. Ich finde leider meine Aufzeichnungen gerade nicht. Dort war ein Wellenschalterkontakt fehlerhaft und vor längerer Zeit wurde am Spulensatz ein Draht falsch angelötet.

Viele Grüße

Dirk

---