

---

Subject: Aw: Schaltungsunterlagen gesucht  
Posted by [erz2](#) on Sat, 10 Jan 2015 10:43:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Dirk,  
Danke fuer die schnelle Antwort. Das eingebaute UKW - Teil, hat die Nummer 52/38 und ist mit 4 Rimlockroehren bestueckt. (EB41,EF42,EF43,ECH42). Die Steuerspannung der EM71 ist Roehrenbuch 21Volt minus und da sind gerade mal 5,4Volt (Ratioelko?) vorhanden. Schaltbild mit Spannungsangaben, waehre sehr hilfreich.

Gruss Eddie

---