

---

Subject: Aw: Anlage SC1800 / SC1900 - Kassettenteil  
Posted by [GFGF Archiv](#) on Tue, 17 Feb 2015 17:39:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Da sind 2 Riemen, der mit 26 bezeichnete ist ein Rundriemen, der mit 23 bezeichnete ein Flachriemen.  
Die Nummer 23 darf nicht ausgeleiert sein, denn dieser Riemen steuert das Laufwerk mit.  
Die komplette Doku ist nicht unter SC ... zu finden, sondern unter dem Namen des Laufwerkes "MU 300".

Gruss aus dem GFGF Archiv

Ingo Pötschke

#### File Attachments

---

1) [3 0298.jpg](#), downloaded 598 times

---