
Subject: Aw: Ton-Schreiber Telefunken Ela A 112/1
Posted by [Getter](#) on Tue, 07 Apr 2015 22:03:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Josef_Huber,
das Gerät habe ich nicht, aber einige Kenntnis-Krümel im Bereich von E-Motoren.
Also : Hat der Motor einen Betriebskondensator ? Wenn ja, dessen Kapazität prüfen.
Wird der C bei längerem Betrieb von sich aus warm ? Dann muss er ersetzt werden. Falls ja,
unbedingt die kpl. Aufschrift posten zum Herausfinden eines passenden Ersatz-C.

Kein C : Motor exakt richtig zusammengebaut, richtige und symmetrische Spaltmaße ?
Lager gut ? Spulen lose durch brückigen Tränklack ?

Immer laut ? Oder nur, wenn kalt / warm geworden ?

Grüße aus HH !
