
Subject: Aw: Tektronix 549 - Hochspannungsproblem
Posted by [mike jordan](#) on Thu, 09 Apr 2015 07:35:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Hasselmeier.

Ich hatte damit schon Probleme im RMorg. Die Leute, die dort wie Sie auch, alles in ihrer Freizeit und ehrenamtlich machen, können nicht jedes Scope etc. kennen. Die müssen eine glaubhafte Quelle genannt bekommen, im "www" reicht da nicht, daher "Getter"

Die Tubes beim 549 hatte der Meister E.E. selbst angelegt. 1284 und 12B4 kann man leicht verwechseln.

Ich habe jetzt gegen Einwände und einen Formfehler von mir, das im Rm durchgebracht. Das es jetzt eine 12B8 statt einer 12B4 geworden ist, geht auf meine Rechnung wie es aussieht.

Die Leute haben wie ich gesehen, es gibt eine 12B8 ähnlich einer ECF....

Jetzt sollte BITTE "Wellenkino" der dort Mitglied ist und folgenden text dort schrieb, das in Ordnung bringen

tektronix: 549; Storage Oscilloscope

Ich hab einen 549 restauriert und kann bei offenen Fragen evtl. helfen.
Alte Tekscopes mögen es übrigens sehr wenn sie gepflegt werden.
Dazu gehört gute Reinigung, nichtnur der oft erwähnte Filterwechsel.
Das erste hier gezeigte Gerät hätte es bitter nötig !

nette Grüße
M.M.

Das wäre mehr als ich machen kann.
mike