
Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [Carlos](#) on Thu, 14 May 2015 20:25:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Edelmann,

die Stromaufnahme beim Mexico ist sehr hoch vor allem beim Suchlauf. Eine kleine Bleibatterie parallel zum Speisegerät löst das Problem.

Gruss Franz Rademacher.
