
Subject: Aw: Rema 2001

Posted by [GFGF Archiv](#) on Wed, 12 Aug 2015 17:53:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den letzten Rema mit diesem Schaltsatz in den Fingern hatte...

Die Wellenbereichsumschaltung ist unabhängig vom Ein/Ausschalter.

Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es (von oben gesehen) eine Rastschaltung mit Feder, wie bei den anderen Tasten des Klangregisters. Dort hatte ich einmal einen Federbruch, einmal nur zuviel Dreck (Oel nach Säuberung drauf)

Voraussetzung ist Chassisausbau, die Federn werden von der Soffitenpappblende verdeckt
Probieren Sie mal, der Schalter ist es höchstselten.

Gleiche Probleme gibt es bei Rema 8000 und 8001

Gruss Ingo Pötschke
