

---

Subject: Kenwood TH-79 Handfunkgerät  
Posted by [moure](#) on Mon, 29 Oct 2012 09:43:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
bei meinem TH-79 hat sich das Display verabschiedet - offensichtlich ein weit verbreitetes Problem bei diesem Gerät.  
Hat jemand schon mit Erfolg diesen Defekt repariert? Wäre für Tipps sehr dankbar!

---