
Subject: Aw: ARCO V8 Röhrenradio

Posted by [Mario_nks](#) on Mon, 28 Sep 2015 06:15:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

hier mal ein paar Bilder von der Unter- und Oberseite. Es scheint auch im Bereich der beiden 2A3 schon ziemlich viel gebastelt worden zu sein. Deshalb bin ich mir auch nicht ganz sicher ob die Röhrenbestückung so paßt! Darum wäre ein Plan davon ganz nützlich. Wenn nicht muß ich nach und nach die Kondensatoren erneuern und das Gerät dann in Betrieb nehmen und hoffen das alles paßt! Das kann aber noch eine ganze weile dauern.

MFG

Markus

File Attachments

- 1) [IMG_4551.JPG](#), downloaded 1938 times
 - 2) [IMG_4552.JPG](#), downloaded 1959 times
 - 3) [IMG_4553.JPG](#), downloaded 1889 times
 - 4) [IMG_4554.JPG](#), downloaded 1913 times
 - 5) [IMG_4555_Anzahl.jpg](#), downloaded 1897 times
-