
Subject: FUP 1 Neuwirth

Posted by [EMUD](#) on Fri, 04 Dec 2015 10:20:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

bei mir steht ein FUP1 der ersten Generation rum. Der Prüfoszillator zeigt keine Funktion.
Hat jemand eine Ahnung, womit der bestückt war? Könnte da eine Miniaturröhre dringewesen sein?

(ein Sockel befindet sich links)

Besten Dank für die Hilfe

EMUD

File Attachments

1) [Komplett.JPG](#), downloaded 925 times
