

---

Subject: 10E153 "Tannhäuser"

Posted by [Mikrofon](#) on Tue, 15 Mar 2016 18:51:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Radiofreunde !

Wer von Euch hat eine Erklärung für die 2 getrennten Kondensatoren an der Katode der ECH 81 im 10E153 "Tannhäuser"

Danke

Hans-Jürgen

---