
Subject: Wega Bobby 1009

Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Sun, 22 Oct 2017 20:54:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

habe dieses niedliche Gerät erhalten.

Leider ist die Skalenscheibe defekt. Hat zufällig jemand eine Skalenscheibe übrig ?

Oder evtl. ein gutes Bild, woraus man eine Kopie erstellen könnte ?

Desweiteren suche ich den Schaltplan zum Gerät ...

Vielen Dank schon mal

Klaus Bayer

Subject: Aw: Wega Bobby 1009

Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Wed, 25 Oct 2017 15:31:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier mal noch ein Foto des Radios :

Viele Grüße

Klaus Bayer

Edit Mod.: Fremd-Bild entfernt aufgrund deutscher Copyright-Lage. Geht leider nicht anders, bitte nicht übel nehmen ! Stattdessen eigenes Bild vom Thread-Starter eingefügt.

Subject: Aw: Wega Bobby 1009

Posted by [Getter](#) on Wed, 25 Oct 2017 20:48:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Bayer,

haben Sie die Rechte an dem gezeigten Bild oder die Erlaubnis des Inhabers der Rechte, das Bild hier zu verwenden ? Ansonsten müssten wir es besser ganz schnell löschen, alles andere kann böse Probleme mit sich bringen. Bitte klären Sie das schnellstmöglich !

Falls das Bild gelöscht werden muss, dann können Sie ja stattdessen ein Foto Ihrer

gebrochenen Skala einstellen - zur Identifizierung, wie diese Skala aussieht, müsste das ja reichen - sofern nicht bereits große Teile Ihrer Skala fehlen.

Grüße aus HH !

Subject: Aw: Wega Bobby 1009

Posted by [Getter](#) on Thu, 26 Oct 2017 12:28:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Bayer,

Sie können doch sowohl ein Bild Ihres kpl. Gerätes, als auch ein Bild Ihrer ausgebauten

Skala einstellen. Oder, sofern die Skala auf ihrem Geräte-Foto gut erkennbar ist, erübrigt sich natürlich ein zusätzliches Bild der ausgebauten Scala.
Grüße aus HH !

Subject: Aw: Wega Bobby 1009
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 26 Oct 2017 16:23:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Den Schaltplan gibt es hier:
https://www.radiomuseum.org/r/wega_bobby_w1009.html

Man kann ihn sich per Mail zuschicken lassen. Aud den kleinen Schaltplan und dann noch einmal auf den vergrößerten Ausschnitt klicken, dann den Anweisungen folgen.

Lutz

Subject: Aw: Wega Bobby 1009
Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Thu, 26 Oct 2017 17:51:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,
danke für den Tipp, habe den Plan jetzt hier.
Lustige Bestückung E-Röhren und eine PCL81 in der Endstufe.
Aber - Hinweis an andere, es ist nur ein Heiztrafo bzw. Spartrafo für die Anode drin.
Also direkter Netzkontakt möglich...

Viele Grüße
Klaus Bayer

Subject: Aw: Wega Bobby 1009
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 26 Oct 2017 18:30:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die PCL81 kam natürlich hauptsächlich in Fernsehern zum Einsatz, wurde Mitte der 50er Jahre aber auch von verschiedenen Herstellern in Kleinsupern verbaut. Parallel gab es die ECL81 und die UCL81. Diese trifft man in Radios nicht häufiger an als die PCL81.

Grund dafür ist, dass beide Systeme dieser Röhren einen gemeinsamen Kathodenanschluss haben. Man kann deshalb die beiden Systeme nicht so einfach mit unterschiedlichen Gittervorspannungen betreiben, was aber laut Datenblatt so sein sollte. Das ist unpraktisch.

Ein paar Jahre später kam dann die PCL82/ECL82/UCL82 heraus, bei der dieser Nachteil beseitigt war, und noch später die PCL86/ECL86.

Lutz

Subject: Wega Bobby 1009 - Bild des defekten Gerätes
Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Fri, 27 Oct 2017 07:12:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

so nun das Bild des Gerätes...

Gruß Klaus

File Attachments

1) [Bobby_defekt.JPG](#), downloaded 1228 times

Subject: Aw: Wega Bobby 1009 - Bild des defekten Gerätes
Posted by [Anode](#) on Sun, 12 Nov 2017 18:12:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe den Beitrag hier leider erst zu spät gesehen.
Im Anhang der Schaltplan für alle aus dem GFGF-Archiv.
Ich habe den Beitrag auch in den Radio Bereich verschoben, da er doch für alle interessant ist.

Viele Grüße

Dirk

File Attachments

1) [Bobby W1009 + GW465 GW3_53.JPG](#), downloaded 1236 times
2) [W1009.png](#), downloaded 1108 times

Subject: Aw: Wega Bobby 1009 - Bild des defekten Gerätes
Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Sun, 12 Nov 2017 19:10:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Dirk,
vielen Dank für die Dokumente.
Grüße aus Sachsen
Klaus

P.S. das Gerät geht soweit. Ist aber ziemlich handempfindlich. Je nach Lage der Antenne kann man den Sender "scharf" stellen.
Ist das normal ?
