
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [Elektron](#) on Tue, 27 Dec 2016 15:34:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

o.K. PIN 9 der EABC80 ist die Anode der Triode und da sind 36 Volt zu wenig.
Die anderen Werte sind erstmal soweit o.K.
Jetzt mess bitte mal die Punkte A, B und C wie im Schaltplanauszug eingezeichnet.
Möglicherweise ist ein Widerstand hochohmig geworden, evtl der 200KOhm ?
[img]index.php?t=getfile&id=5646&private=0[/img]

File Attachments

1) [w476.JPG](#), downloaded 480 times
