
Subject: Lumophon Gloria 1W
Posted by [Radio926](#) on Sat, 10 Jun 2017 15:58:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe Radiofreunde,

ich weiss, dass es über die Restauration von alten Radios viele Grundsatzdiskussionen gibt. Nun habe ich meinen Gloria vor mir und bin mir unschlüssig.

Das Chassis und die Blechteile sind schwarz lackiert und haben viele Roststellen. Wie würdet Ihr es machen? Nur reinigen- dann bleibt der Rost erhalten. Abschleifen- dann ist der Rost weg, aber auch ein Teil der Farbe- besonders an den Kanten. Oder neu lackieren? Dann sieht es neu aus, aber nicht original...

Ich bin neugierig auf Eure Antworten und Meinungen!

Der Drehkondensator sieht schon wie neu aus und der Blockkondensator ist innen neu;)

Viele Grüße und Danke
Ralf

File Attachments

1)	RH_20170603_4513.jpg	, downloaded	1820	times
2)	RH_20170610_4527.jpg	, downloaded	1818	times
3)	RH_20170610_4535.jpg	, downloaded	1619	times
4)	RH_20170610_4537.jpg	, downloaded	1738	times
5)	RH_20170610_4538.jpg	, downloaded	1725	times
6)	RH_20170610_4539.jpg	, downloaded	1753	times
