
Subject: SIEMENS Schatulle H42, wer kann helfen??
Posted by [dietverkbs4](#) on Sat, 27 Jan 2018 11:05:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe Bastlergemeinde,

seit geraumer Zeit repariere ich eine SIEMENS Schatulle H42. Alle verdächtigen Kondensatoren und einige Widerstände wurden ersetzt, alle vorgeschriebenen Spannungen laut Schaltplan liegen an. Gerät spielt im Prinzip einwandfrei.

Nun das Problem, für das ich keine Lösung finde:

Bei bestimmten Einstellungen des Lautstärkepotis und des Bassregelpotis fängt der magische Fächer der EM80 an zu flattern mit entsprechendem Tonflattern aus den Lautsprechern.

Alle Ratschläge, die ich bisher von SIEMENS-Spezialisten unter uns erhalten habe, habe ich schon ohne Erfolg durchgeführt, einschließlich fliegendem Aufbau mit anderem Bassregelpoti. Auch die Röhren EL84, EABC80, EF89 und ECH81 wurden versuchsweise ohne Erfolg getauscht.

Die Einstellungen, bei denen dieses "Phänomen" auftritt, sind: Lautstärke relativ leise, Bassregler ganz links oder fast ganz links. Sobald ich die Lautstärke erhöhe oder die Bässe wieder rausnehme, verschwindet dieses Flattern.

Da dieser Fehler sicher nicht SIEMENS- und auch nicht Schatulle-spezifisch ist, frage ich, ist jemandem dieser Fehler schon einmal begegnet oder weiß jemand noch einen Rat?

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Joachim
