
Subject: Radio Union RU3WF
Posted by [IngoR](#) on Sun, 04 Mar 2018 18:08:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Dank des Online-Auktionsportals mit den vier bunten Buchstaben steht nun besagtes Radio-Union-Gerät bei mir. Es war mit 17€ plus Versand recht preiswert und bis auf einen fehlenden Knopf und die fehlende Rückwand auch vollständig. Also habe ich das Gerät erst einmal entstaubt, die Röhren geprüft, Kontaktproblemchen beseitigt und die Elkos formiert. Soweit sah alles gut aus, also habe ich einen Probelauf mit Vorschaltlampe gewagt und dabei die Stromaufnahme geprüft. Auch hier gab es keine Probleme. Da allerdings die originale RES164 ein bisschen müde ist, habe ich meine Ersatzröhre (mit 2SH27) eingesteckt und einen Probelauf ohne Vorschaltlampe mit Behelfsantenne gewagt, mit dem Ergebnis, dass heute gegen 17 Uhr einige Sender auf MW empfangbar waren. Radio Romania actualiti brachte das Gerätchen sogar recht lautstark zu Gehör. Nun meine Fragen: hat jemand ein Foto von einem Chassis mit originalen Elkos? Wo waren diese verbaut? Leider gibt rm.org zum 3WF-Modell nicht viel her und die Gerätenummer 3534 lässt darauf schließen, dass es nicht unbedingt Unmengen der Geräte gab. Interessant finde ich auch, dass sowohl MW als auch LW in je zwei Bereiche aufgeteilt ist. Anbei ein paar Bilder..
MfG
Ingo Rosenblath

[img]index.php?t=getfile&id=6873&private=0[/img]

File Attachments

- 1) [Chassis_oben_kl.jpg](#), downloaded 1193 times
 - 2) [Chassis_oben2_kl.jpg](#), downloaded 526 times
 - 3) [Chassis_unten_kl.jpg](#), downloaded 1247 times
 - 4) [vonhinten_kl.jpg](#), downloaded 1191 times
 - 5) [vorn_kl.jpg](#), downloaded 1219 times
 - 6) [RU3WF_schild_kl.jpg](#), downloaded 1117 times
-