

---

Subject: Aw: Problem mit der Farbbildröhre Toshiba 490YB22

Posted by [Getter](#) on Tue, 22 May 2018 14:12:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

noch eine Ergänzung : Mit Verweis auf diesen Thread, den ein mir bekannter Color-TV-Sammler entdeckte und der mich daraufhin anrief, teilte dieser Sammler mir mit, dass die mittlerweile schlecht gewordene und sich ablösende Schutzschicht bei dieser Art Farbbildröhre in der Regel wasserlöslich, sogar hygroskopisch sei. Somit reiche es oft völlig aus, die Röhre einige Wochen lang mit dem Schirm nach unten in ein Bad kalten Wassers zu stellen. Danach löse sich die Schutzscheibe oft von allein. Wenn das auch bei dieser Type funktioniert, wäre das sicher die eleganteste und risikoärmste Vorgehensweise.

Grüße aus HH !

---