

---

Subject: Aw: Nordmende Carmen 8

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Fri, 15 May 2020 16:54:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, Sachen gibts, da fragt man sich worklich, was die Absicht Desjenigen war. Dass die Seilrolle zerbrochen und von der Achse abgefallen ist, ist kaum anzunehmen, denn diese Rollen sind normalerweise unzerstörbar.

Ich habe ein Schlachtchassis eines Nordmende Othello, vermutlich Jahrgang 1957, in dem die gesuchten Teile noch vorhanden sein müssten. Die Seilrolle wird auf jeden Fall passen, bei dem Hebel bin ich mir nicht ganz sicher. Werde morgen nachschauen.

Lutz

---