
Subject: Graetz Radio 157WR

Posted by [RS237](#) on Thu, 12 Nov 2020 19:18:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

mir liegt zur Zeit ein Radio "Graetz Radio 157WR" vor, bei dem die Platte mit den Spulen defekt ist.

Die Drähte von 3 der Spulen sind abgerissen und lassen sich nicht mehr zuordnen.

Aus diesem Grund suche ich eine funktionierende Spulenplatte oder ein Chassis dieses Gerätes.

Gruss

H.-peter

File Attachments

1) [20201111_215324_copy_1632x918_copy_816x459.jpg](#),
downloaded 712 times

2) [20201111_212636_copy_1024x576\(1\).jpg](#), downloaded 742
times
