

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by [Radio-aktiv](#) on Mon, 14 Dec 2020 20:17:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Martin,

das stimmt. Man könnte das Gerät noch genauer ausprobieren. Auch mehr Fotos mit mehr Details wären hilfreich. Ich habe ziemlich gerätselt um die Bauteile zu identifizieren. So ganz vollständig ist es mir nicht gelungen.

Auf dem Bild mit den Nummern kann man übrigens jetzt schon sagen dass ein Kathoden-Elko einer EL95 unterbrochen ist. Ich meine, es ist C73.

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=9150&private=0[/i mg]

Grüße

Karl

---

#### File Attachments

1) [C73\\_defekt.jpg](#), downloaded 326 times

---