
Subject: Aw: Röhrenfernseher Autovox Linea 1 / Hilfe benötigt

Posted by [Anode](#) on Sun, 11 Apr 2021 21:08:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Im Anhang der Schaltplan des Gerätes. Der Schaltplan ist von der Seite

<https://www.nightfallcrew.com/gallery/autovox-linea-1-black-white-crt-tv-381-d/>

Den Schaltplan habe ich entzerrt und versucht lesbar zu gestalten. Für die reine Funktion sollte es reichen, schwieriger wird es, wenn Bauteilwerte benötigt werden. Vielleicht gibt es an anderer Stelle noch eine bessere Kopie?

Zur Reparatur: Kann man an einer Stelle Ton hören, wenn man abstimmt? Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Betriebsspannung des Gerätes nicht sauber entbrummt ist, weil ein Siebelko oder eine Regelung im Netzteil kaputt ist. Ohne Bild, sollte man nur Rauschen bzw. ein helles Bild sichtbar sein. Ich habe die Stufen, die man erst einmal prüfen sollte, rot (Siebelko) bzw. grün (Regelung) im zweiten Bild markiert.

File Attachments

1) [Autovox_TV381D_Schematic.png](#), downloaded 1488 times

2) [Autovox_TV381D_Schematic_Cut.png](#), downloaded 1465 times
