

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 15 Apr 2021 16:11:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn das Bild bei zunehmender Helligkeit in alle Richtungen größer wird, ist oft die Hochspannungs-Gleichrichterröhre am Zeilentrafo (bei diesem Gerät eine EY86) verbraucht.

Lutz

---