

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Tue, 27 Apr 2021 17:40:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mitunter gab es aber auch Bestückungsvarianten, die zum Beispiel zur Anpassung an

- verschiedene Bildröhrentypen

- wichtige Bauteile (z.B. Zeilentrifos) von unterschiedlichen Herstellern

- unterschiedliche bedienungstechnische Ausstattung

dienten, oder auch Verbesserungen in der Serie darstellten. Das darf man beim Vergleichen nicht als fehlendes oder falsches Bauteil deuten. Wenn allerdings ein Bauteil offensichtlich abgekniffen wurde oder zusätzliche Bauteile vorhanden sind, die viel neuer sind als das Gerät und/oder unfachmännisch eingebaut wurden, ist das verdächtig. Oft lässt sich mit Hilfe des Schaltplans erkennen, welcher Zweck mit dieser Modifikation verfolgt wurde oder ob ein fehlendes Bauteil für die Funktion unverzichtbar ist.

Lutz

---