

---

Subject: Aw: Unbekannte Hexode Französischer(?) Hersteller

Posted by [Hörer](#) on Sun, 18 Jul 2021 16:54:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ist es doch eine Pentode? In der Mitte das rechteckige Kathodenröhrchen, dann kommen die dicken g1- Stifte, dann die dünnen g2, g3 und die Anode. Die Kappe liegt wohl an den dicken g1- Stiften. (durchaus bei Pentoden zu finden, das lässt sich bei entsprechendem konstruktivem Aufbau mit geringer Induktivität und Kapazität ankoppeln).

Falls die Röhre ersetzt werden soll, um ein Radio wieder funktionsfähig zu machen, würde ich das schaltungsmäßige Umfeld untersuchen. Wo liegt die Röhre im Signalweg, welche anderen Röhren sind vorhanden, usw.

Mit freundlichen Grüßen

Ronald

---