
Subject: Aw: Unbekannte Bauteile im Philips Oszi GM5655
Posted by [MonsieurTélévision](#) on Wed, 31 Aug 2022 06:00:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Dirk,

Der Beitrag ist schon älter, aber vielleicht noch nicht geklärt.

Es gibt "heute" Sicherungen die eingelötet werden (z.B. Sat-Empfänger, Sperrwandlernetzteile aus Computern) die auch so aussehen.

Könnte es sich also um Sicherungen handeln? In der Regel müßten diese dann auch an den Kappen mit einer Info geprägt sein.

Gruß,
MonsieurTélévision :roll:
