

---

Subject: Aw: Unbekannte Bauteile im Philips Oszi GM5655  
Posted by [ocean-boy 204](#) on Wed, 31 Aug 2022 10:49:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
bei Sicherungen würde man aber normalerweise Durchgang messen, was hier nicht der Fall ist. Ich habe festgestellt, das ich auch noch so ein Gerät habe und stelle mal ein vorhandenes Bild von meinen Gerät zum Vergleich ein. Die Auflösung ist nicht so besonders. Mein Gerät ist unrestauriert und die Funktion fraglich.

M.f.G.

---

### File Attachments

1) [20210326\\_114206.jpg](#), downloaded 506 times

---