
Subject: Aw: Unbekannte Bauteile im Philips Oszi GM5655
Posted by [Radio-aktiv](#) on Wed, 31 Aug 2022 18:11:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

das sind Varistoren würde ich mal sagen. Vermutlich irgendwo an der Bildröhre wo höhere Spannungen auftreten können. In den Schaltplan habe ich jetzt nicht genauer geschaut. Der Plan ist auch nur als Prinzipschaltbild deklariert.

Grüße
Karl

File Attachments

1) [Varistoren.JPG](#), downloaded 539 times
