
Subject: Aw: Siebkondensator TFK 346WL/348WL 2*4µF

Posted by [reiners](#) on Mon, 17 Feb 2014 19:53:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo alle, ich vermute, es handelt sich um den schmalen hohen Becher oben auf dem Chassis. (Siehe Chassisansicht zum W47).

Der fehlt bei Dir oder? Und es hat jemand Ersatz unter dem Chassis hinzugebaut??

Ja, Siemens und Telefunken haben ihre Wickel teilweise in eine Kartonschachtel gepackt und mit einem Stahlband befestigt.

Dieses Stahlband wurde, wie man sieht, auch hier beim Blechbecher verwendet. Es müßten also in der Nähe 2 Schlitze oder 1 Schlitz und eine Bohrung zu sehen sein.

Auf diesem Bild http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_343w.html dem letzten und ganz rechts hinten im Bild sieht man einen solchen Kartonblock mit Schelle.

Habe kein besseres Beispiel gefunden. Auf dem 2.Link von Getter, ja vorn links ist auch so einer.

Der Karton hatte in der Tat eine rotbraune, eher violette Farbe. An der Chassisverschmutzung auf Deinem Gerät kann man evtl. noch den "Grundriss" des Bechers oder des Kartons erkennen.

Ein Nachbau aus Pappe wäre sogar einfacher und besser, als einen falschen Fremdblock aufzuschrauben.

Allerdings waren Bechermaße weitgehend genormt, man müßte wie gesagt nur das Grundmaß kennen.

Gruß

reiner
