
Subject: Aw: Reparatur Philips Fanette LOX90T/12D - Problem gelöst.

Posted by [Uwe_LA](#) on Mon, 24 Mar 2014 15:51:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank für die Bildchen Bernd!

Die Vermutung war richtig: Die Skalenscheibe war angeklebt und nicht mit doppelseitigem Klebeband fixiert, s. Bildchen.

Mit sanfter Gewalt habe ich die Skalenscheibe ab hebeln können, der Rest war ein Kinderspiel. Das Problem ist damit gelöst.

Auch dir Dank, Burkhard, mein erster Schritt war natürlich der Schaltplanservice, mit dem bekannten Nicht-Ergebnis bzgl. Demontage.

Gruß

Uwe

Anlage

File Attachments

1) [Skala entfernt.png](#), downloaded 1414 times
