
Subject: Aw: Erscheinungsbild von Röhren über die Jahre?

Posted by [Anode](#) on Mon, 07 Apr 2014 21:28:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Anbei also eine Valvo Bi aus ehemaligen Wehrmachtsbeständen. Die Farbe entspricht der der zivilen zinkgeschirmten Röhren. Der Grund der Metallisierung ist rein technischer Natur. Die Röhre wird dadurch nach außen abgeschirmt. Zink wurde damals geschoopt, also durch eine heiße Flamme hindurch aufgesprüht. Am deutschen Museum lief eine von der GFGF prämierte Diplomarbeit zur chemischen Zusammensetzung der damals verwendeten Farbe.

Viele Grüße

Dirk

P.S.: Man entschuldige den schlechten Hintergrund und das Bild via Handycam. Und weil es so schön ist, im Anhang noch zusätzlich eine Valvo VC1 in der leider zerfledderten Originalverpackung.

Edit: Doktorarbit in Diplomarbeit korrigiert.

File Attachments

- 1) [Valvo_VC1_OVP.jpg](#), downloaded 2035 times
 - 2) [Valvo_Bi_Wehrmacht_7_43.jpg](#), downloaded 2126 times
-