
Subject: Aw: Merkwürdige Röhre?

Posted by [S_21W](#) on Sat, 31 May 2014 21:52:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Getter,

Vielen Dank für die Information

Ich habe mir die Röhre daraufhin noch einmal sehr genau angesehen: Oben ca 1cm neben der ausgezogenen Spitze kam wohl tatsächlich mal ein Anschluss an den silbigen Belag raus, dieser ist aber sehr unauffällig abgebrochen und nicht mehr zugänglich. Ich hatte das vorher für einen Fehler im Glas gehalten. Ebenfalls konnte ich nach intensiverer Suche mit starker Vergrößerung noch einen Hauch der Beschriftung "C681" auf dem Glas entdecken.

Somit ist diese Photozelle wohl wertlos und ich kann den Europasockel für was anderes verwenden?

Schönes Wochenende
